



NOTICE TECHNIQUE BOITE DE VITESSES RCZ RACING CUP







SOMMAIRE

Page 3
Page 7
Page 8
Page 9
Page 12

Page 19

ADRESSES UTILES





CARACTERISTIQUES

Présentation de la boîte de vitesses

La RCZ Peugeot Sport est équipée de la boîte de vitesses séquentielle de type SADEV ST82-14, qui comporte 6 rapports avant plus une marche arrière. Son poids est d'environ 35 kg.

Elle est équipée d'un autobloquant à disques de friction et plateaux presseurs à rampes.

La commande d'embrayage est une butée hydraulique, il n'y a pas de câble de déverrouillage de marche arrière.

Données techniques de la pignonnerie

	1 ^{ère}	36915F	2 ^{ème}	30915F	3 ^{ème}	26915F	4 ^{ème}	28915F	5 ^{ème}	23915F	6 ^{ème}	25915F
Primaire	16 (F9046151)	214P16	18 (F9046152)	214P18	20 (F9046153)	214P202	26 (F9046154)	214P26	26 (F9046155)	214P26	33 (F9046156)	214P33
Secondaire	36 (F9046251)	Ref. C8	30 (F9046252)	Ref. C8	26 (F9046253)	Ref.C82	28 (F9046254)	Ref. C8	23 (F9046255)	Ref. C8	25 (F9046256)	Ref. C8

MARCHE ARRIERE							
Primaire	15						
Renvoi	25						
Secondaire	44						

COUPLE CYLINI	DRIQUE
Ref : CPL13569046011	13 x 56

Données techniques de l'autobloquant

L'autobloquant est constitué de 6 disques de friction et de plateaux presseurs à rampes agissant asymétriquement à l'accélération et à la décélération.

Rampe accélération = 30°

Rampe décélération = 85°

Précharge neuve, à froid = 14 m.daN, pour précharge rodée à chaud comprise entre 10.5 et 12 m.daN.







Le rodage de l'autobloquant (50 kilomètres) entraîne une chute de précharge d'environ 15%. La précharge mesurée à froid est environ 15% supérieure à celle mesurée à chaud.

Lubrification


Informations principales:

- capacité : 1,3 Litre (sans circuit de refroidissement).
- huile obligatoire: TOTAL H50560
- tout additif interdit
- filtration par bouchon crépine (A)

1 ^{ère} vidange	Fréquence des vidanges	Qualité Viscosité
Après les 50 premiers km	Après chaque meeting	TOTAL H50560 Type 75w90

La vidange de la boîte s'effectue de la manière suivante :

- déposer le bouchon de vidange aimanté (B) et le nettoyer
- déposer le bouchon crépine (A) et le nettoyer







Tout bidon d'huile ouvert à l'utilisation doit faire l'objet d'une attention particulière :

- refermer correctement le bidon après utilisation afin d'interdire l'introduction d'eau ou de matière.
- stocker les bidons horizontalement, à l'abri des intempéries.
- ne pas entreposer les bidons à proximité d'une station de lavage.
- ne pas transvaser l'huile dans des récipients de plus grande capacité.

Lorsque la boîte de vitesses est déposée, obturer correctement tous les orifices afin d'éviter l'introduction d'eau dans la boîte de vitesses lors d'un lavage sous pression.

Capteur de position barillet

La plage de fonctionnement du capteur de position barillet se situe entre +0.5V et 4.5V.

Lorsque la boîte est au point mort, le capteur de position barillet doit être réglé de façon à ce que la tension délivrée soit comprise entre 0.995 et 1.005 Volts.

Ci-dessous la tension délivrée par le capteur de barillet pour chaque rapport :

Angle barillet °deg	Voltage (V)	Rapport		
0	0.5	R		
48	1	Ν		
96	1.5	1		
144	2	2		
192	2.5	3		
240	3	4		
288	3.5	5		
336	4	6		





Sélection des vitesses

La sélection des vitesses est effectuée par le bloc hydraulique de commande.

Une fois le bloc hydraulique retiré, il est possible de descendre ou monter les vitesses en mode manuel à l'aide de l'outil spécifique FOUT9046001.



La grille de commande est la suivante : R-N-1-2-3-4-5-6.

La course de l'axe de commande est d'environ 18 mm de la marche arrière à la $1^{\text{ère}}$, et entre chaque rapport de la $1^{\text{ère}}$ à la $6^{\text{ème}}$.





ASSEMBLAGE

Les composants de collage ainsi que les couples de serrage sont indiqués poste à poste dans les vues éclatées.

Les composants de collage ont été validés en essais. L'emploi de produits autres que ceux de la marque "Loctite" n'a jamais fait l'objet d'essais sévérisés.

Les conséquences engendrées par un mauvais choix de produit de collage ou bien par un non respect des indices Loctite de collage ne sont en aucun cas couvertes.







OUTILLAGE

	Ref. SADEV	FOUT9046001	Actionneur axe de commande
	Ref. SADEV	FOUT9045201	Douille d'écrou de primaire / secondaire
	Ref. SADEV	FOUT9046006	Douille de serrage axe de commande
	Ref. SADEV	FOUT9046007	Douille de précharge côté gauche
	Ref. SADEV	FOUT9046009	Douille de précharge côté droit (démontage autobloquant)
	Ref. SADEV	FOUT9046011	Rondelle de compression (démontage autobloquant)
0	Ref. SADEV	0302231	Vis CHc M6x90 bichro. (démontage autobloquant)





ENTRETIEN

Ce planning de maintenance est basé sur l'expérience du fournisseur de boîte de vitesses Sadev et les essais réalisés par Peugeot Sport. Les préconisations et durées de vie des composants pourront être amenées à changer en fonction des développements futurs.

ELEMENT	ACTION	FREQUENCE
Roulement d'arbre d'embrayage dans volant moteur	Graissage avec graisse haute température	Mi-saison ou 1700 kms
Arbre d'embrayage	Changement	Fin de saison ou 3500 km
Roulements d'arbre primaire	Changement	Fin de saison ou 3500 km
Roulements d'arbre secondaire	Changement	Fin de saison ou 3500 km
Roulements de différentiel	Changement	Fin de saison ou 3500 km
Roulements de barillet	Changement	Fin de saison ou 3500 km
Roulement de renvoi de marche arrière	Changement	Fin de saison ou 3500 km
Axe de commande	Contrôle de l'usure des zones de contact du cliquet double	Fin de saison ou 3500 km
Ressorts de commande (rappel, indexage, poussoir)	Remplacement	Fin de saison ou 3500 km
Pions de fourchettes	Remplacement si marqués	A chaque démontage
Planétaires et satellites	Contrôle et remplacement si usure importante ou pitting	A chaque démontage
Visseries de sécurité (Ecrous primaire/ secondaire)	Remplacement si endommagés	A chaque démontage
Joints	Remplacement si endommagés	A chaque démontage
Joints de bouchon de vidange	Changement	A chaque vidange
Bouchons de vidange aimantés	Nettoyage	A chaque vidange
Composants de collage	Coller les éléments comme indiqué dans le manuel de réparation	A chaque démontage
Couple cylindrique	Contrôle et changement si endommagé	Fin de saison ou 3500 km
Rapports/ baladeurs	Changement si endommagés	Fin de saison ou 3500 km
Précharge du différentiel	Changement de la rondelle Belleville si précharge inférieure à 10 m.kg (à froid ou à chaud)	Contrôle de la précharge avant chaque épreuve
Disques de frictions/lisses Cages de Belleville	Remplacement du pack en cas d'usure d'un disque > 0.05mm et si précharge inférieure à 9 m.kg (à froid ou à chaud)	Contrôle de la précharge avant chaque épreuve





Il existe 2 kits de révision :

- un kit comprenant les éléments à remplacer lors du démontage des carters (composants d'étanchéité, circlips) - (référence KITREVST821401)

REFERENCE	DESIGNATION	Qté	Attribution
0601025	Circlips extérieur Ø33	1	ligne primaire
0206008	Joint double lèvres Ø30x40x7	1	ligne primaire
0601025	Circlips extérieur Ø33	1	ligne secondaire
0206024	Joint double lèvres Ø32x52x7	1	carters
0599002	Rondelle cuivre Ø16.1x23x1	2	carters
0201181	Joint torique Ø260x2.5	1	carters
0201177	Joint torique Ø11x1.5	1	carters
0201278	Joint torique Ø96x2	1	carters
0206060	Joint double lèvres Ø42x55x7	1	carters
0201039	Joint torique Ø214x3	1	carters
0201282	Joint torique Ø44x2	1	lubrification
0201135	Joint torique Ø10x2	1	lubrification
0203055	Bague d'étanchéité Ø10x14x3	1	lubrification

- un kit comprenant les pièces à remplacer en fin de saison ou après 3500 km parcourus (référence KITREVST821402) :

REFERENCE	DESIGNATION	Qté	Attribution
0103024	Roulement NU 207 ECP	1	ligne primaire
0103029	Roulement NU 305 ECP	1	ligne primaire
F9046601	Arbre d'embrayage	1	ligne primaire
0105066	Cage à aiguilles 40x45x13	6	ligne secondaire
0106023	Douille à aiguilles HK 45/16	7	ligne secondaire
0103024	Roulement NU 207 ECP	7	ligne secondaire
F90462041	Roulement NJ208	1	ligne secondaire
F9046431	Vis de plombage CHc M6x18 cl12.9 ZN	4	axe de commande
0301516	Vis CHc M6x18 cl12.9 ZN	2	axe de commande
0299045	Bague anti-extrusion Ø30	4	axe de commande
0202020	Joint torique Ø29.87x1.78 80shores	3	axe de commande
	Joint composite de tige		axe de commande
0299044	Ø19.9x24.8x2.2	2	
0499004	Ecrou Simmonds M7	1	axe de commande
0202021	Joint torique Ø11x2.5 80shores	1	axe de commande
0801026	Ressorts de compression 0.6x5.5x15.5	1	axe de commande
0201017	Joint torique Ø10x2.5	7	axe de commande
0301513	Vis CHc M5x10 cl12.9 ZN	2	axe de commande
F0059037	Ressort de rappel de commande	1	axe de commande
0201164	Joint torique Ø29x2	1	axe de commande
0101004	Roulement 6004	1	sélection interne





			/1 .1
0301512	Vis CHc M4x10 cl12.9 ZN	2	sélection interne
0801046	Ressort d'indexage 1.5x9.7x47	1	sélection interne
0101054	Roulement AB-12458 S03	1	différentiel
0101041	Roulement à billes 6009	1	différentiel
0101128	Roulement 61905	1	carters
0301293	Vis CHc M8x30 cl10.9 ZN	24	carters
0301188	Vis CHc M6x12 cl10.9 brut	2	carters
0106021	Douille à aiguille Hk2016	1	lubrification
0301422	Vis CHc M6x16 cl10.9 ZN	_	lubrification
0499010	Ecrou Simmonds M6	2	lubrification

Révisions

Révision des boîtes de vitesses par Sadev

Il est possible de faire réviser votre boîte de vitesses par Sadev.

Dans ce cas, il faut respecter la procédure suivante :

- remplir et envoyer le document de demande de révision à Peugeot Sport
- expédier la boîte de vitesses et la fiche navette dans les ateliers de Sadev
- approuver le devis présenté par Peugeot Sport suite à la transmission de Sadev du travail à réaliser

Une révision standard nécessite 2 à 3 semaines de travail.

Pour tout envoi de boîte de vitesses chez Sadev, celle-ci doit être envoyée dans l'état suivant :

- butée d'embrayage en place
- capteur de position barillet (potentiomètre) en place
- entrées et sorties de lubrification fermées par des bouchons adaptés
- boîte de vitesse vidangée de son huile et nettoyée extérieurement
- bouchons de vidange et leurs joints en place, légèrement serrés
- différentiel en place
- une fiche navette précisant le kilométrage depuis la dernière révision


L'absence de certains éléments peut toutefois être précisée sur la fiche navette. Sans information précise quant aux pièces manquantes, la boîte de vitesses sera livrée rééquipée.


Les boîtes de vitesses sont livrées plombées et numérotées. L'absence des plombs Sadev impose lors de la révision, une attitude prudente en cas de problème.


Révision des boîtes de vitesses


Il est possible de réviser la boîte de vitesses par vous-même. Dans ce cas, les pièces devront être commandées à Peugeot Sport. Nous vous rappelons que lors de la révision de la boîte de vitesses, il faut respecter les consignes d'entretien, le planning de maintenance et réaliser un suivi kilométrique des pièces de la boîte de vitesses.















Carters

Rep.	Réf.	Désignation	Coef.	Colle	Couple (DaN.m)	Rep.	Réf.	Désignation	Coef.	Colle	Couple (DaN.m)	0
1	F15090001	Carter embrayage équipé	1			22		Colonnette	2	270	5.5	
1	F0077229	a Pion de centrage Ø12x15	2	648	1	23		Ecrou Simmonds M10	2			28)
2		Adaptateur Dash06 M12x150	2	577		24		Vis CHc M10x35 cl10.9 ZN	1			
3		Vis CHc M8x30 cl10.9 ZN	24	222	2.5	25		Rondelle SPS Ø10	1			29)
4		Joint DL Ø32x52x7	1			26		Bague BS Ø8	1			
5		Bouchon de vidange aimanté	1			27		Sonde de température	1			
6		Rondelle cuivre 16.1x23x1	2			28		Bouchon retour d'huile	1			
7		Joint torique Ø260x2.5	1			29		Rondelle cuivre Ø12.5xØ20x1	1			
8		Vis CHc M6x12 cl10.9	2	648	1.5	30		Bouchon de remplissage	1			
9	F9046014		1			31		Joint bouchon de remplissage	1			
10		Carter principal équipé	1			32	9999683	Raccord reniflard	1			
10	1202028	a Bague permaglide PAP2010 P10	1	648		33	F9022106	Embout reniflard	1			
11		Bouchon crépine équipé	1									
15.0		a Joint torique Ø11x1.5	1							0	-	
	F90460101	Porte joint equipé	1					(10a)¬ (2)7	(30)		
12	0201278	a Joint torique Ø96x2	1							(31)	, T	32)
14	0602061	b Circlips inter Ø100	1							\circ	0	
	0206060	c Joint DL Ø42x55x7	1									(33)
13	F9046428	Agrafe de fermeture	1						d			
14		Bouchon de verrouillage de M-AR	1					24 25 25		3		
15		Joint torique Ø8x2.5	1					6 6				
16		Roulement 61905	1						NA.		100	
17		Circlips ext. Ø25	1									
18		Joint torique Ø8x2	1								0	(1a) ₁
19		Permaglide PAP0808 P10	1	648				PA A			D.	
20		Joint torique Ø214x3	1									
21		Carter cassette équipé	1					27 26				
21	F0077229	a Pion de centrage Ø12x15	2	648						-		
							. 6	21a) 20				
								(197	Mark Contract of the Contract			
								(17)	1 1			
							1	16	1 1		. 7	
		1	-23	(22)				Co.	10			
					-	1			1///			7
			6 cm	(D.P.	-	1						98
				-	*	1	-70		Y			
		•	7	رعو		1.		r(15)	- (
								T(14)				
								0				
					1							3
												(12)
						1						
									9	1	(12a)	11a (11)
						Sec. 1		(13)				111
					1	Les						
						V.			4(12b)			
						-			1			
								(21)	9			
							(3)					







ADRESSES UTILES

PEUGEOT SPORT

3, rue Marcel Dassault - B.P. 68 78143 VELIZY Cedex www.peugeot-sport.com

Site web RCZ Racing Cup

Documentation, informations pratiques www.rcz.peugeot-sport.com

Conseillé Technique RCZ Racing Cup

William BRIAND

Tel: + 33 (0) 1 30 70 23 39 / + 33 (0) 6 72 90 02 17

E-mail: william.briand@mpsa.com

Responsable Assistance Technique

Jean-François GRANDCLAUDON

Tel: + 33 (0)1 30 70 22 74 / +33 6 08 80 09 14 E-mail: <u>jeanfrancois.grandclaudon@mpsa.com</u>

Racing Shop

Vente pièces détachées RCZ Peugeot Sport

Tel.: + 33 (0)1 61 45 95 55 Fax.: + 33 (0)1 30 70 21 03

Web: <u>www.peugeotsport-racingshop.com</u>